

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Красноярску

660115, г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59, телефон 273-13-99, (ond.krsk@yandex.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписания № 2293/1/1-28**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 272  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-  
речевому направлению развития детей» (далее – МБДОУ №272)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярск по пожарному надзору К.Г. Иванова от «25» августа 2014 года №2293, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «29» сентября 2014 года, с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «03» октября 2014 года, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. «06» октября 2014 года проведена плановая проверка государственным инспектором г. Красноярск по пожарному надзору Садовским Владимиром Владимировичем и государственным инспектором г. Красноярск по пожарному надзору Ганюшиной Аленой Сергеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

территории, зданий и помещений МБДОУ №272, расположенных по адресу: г. Красноярск, ул.  
Волжская, 22

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и. о. заведующего МБДОУ №272 Петуховой Тамарой Филипповной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
2293/1/1	На втором этаже МБДОУ № 272 на двери, разделяющей коридор и музыкальный зал (пом. №6 по тех.	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Устройства для самозакрывания	01.03.2015	

	паспорту Лит. А ) неисправны устройства для самозакрывания двери.	дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей.		
2293/1/2	В подвале МБДОУ № 272 на противопожарной двери электрощитовой (пом. № 8 по тех. паспорту Лит. А ) неисправны устройства для самозакрывания двери.	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей.	01.03.2015	
2293/1/3	Не обеспечено наличие на дверях складского помещения (овощехранилища), расположенного в подвале учреждения, категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (пом. №4 по тех. паспорту Лит. А)	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.03.2015	
2293/1/4	Не обеспечено наличие на дверях складского помещения (кладовая), расположенного в подвале учреждения, категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (пом. №3 по тех. паспорту Лит. А)	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.03.2015	
2293/1/5	В подвале МБДОУ №272 под лестничным маршем допускается хранение горючих материа-	п. 23. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:	01.03.2015	



	лов (пом. №7 по тех. паспорту Лит. А)	На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;		
2293/1/6	Не обеспечено наличие на дверях складского помещения, расположенного в отдельно стоящем здании на территории учреждения, категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (пом. №2 по тех. паспорту Лит. А)	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.03.2015	
2293/1/7	На первом этаже МБДОУ №272, запоры на двери эвакуационного выхода, ведущего из тамбура непосредственно наружу (пом. №28 по тех. паспорту Лит. А) не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.03.2015	
2293/1/8	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.	п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.	01.03.2015	
2293/1/9	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен порядок сбора,	п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О	01.03.2015	

	связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.	цию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.		
2293/1/24	Руководителем организации не разработана и не утверждена в установленном порядке программа пожарно-технического минимума для работников, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях МБДОУ № 272.	п. 3 . Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. п. 39 Норм пожарной безопасности Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, утвержденных приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций": По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях.	01.03.2015	
2293/1/25	Из помещений группы «Незабудка», расположенной на втором этаже здания МБДОУ № 272 (пом. № 11 по тех. паспорту Лит. А) не предусмотрен второй эвакуационный выход.	п. 11. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выхо-	01.09.2015	

		<p>дов. Не допускается размещать:</p> <p>а) детей в мансардных помещениях;</p> <p>б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.</p>		
2293/1/26	<p>Из помещений группы «Колокольчики», расположенной на втором этаже здания МБДОУ № 272 (пом. № 1 по тех. паспорту Лит. А) не предусмотрен второй эвакуационный выход.</p>	<p>п. 11. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается размещать:</p> <p>а) детей в мансардных помещениях;</p> <p>б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.</p>	01.09.2015	
2293/1/27	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: высота тамбура главного входа с правой стороны менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,85 м).</p>	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).</p>	01.09.2015	
2293/1/28	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: высота тамбура глав-</p>	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности,</p>	01.09.2015	



	ного входа с правой стороны менее 1,9 м (фактическая высота составляет 1,87 м).	количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).		
--	---	---	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»
2	Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций":

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска  
по пожарному надзору Садовский В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

Государственный инспектор г. Красноярска  
по пожарному надзору Ганюшина А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«06» октября 2014

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ №272

Азакова А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«06» октября 2014

Номера «телефонов доверия»:

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)  
Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-227-09-19 (круглосуточно).



(подпись)