

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник территориального отдела  
Главного управления образования  
администрации города Красноярска  
по Ленинскому району

В.И.Зотов

« 14 » сентября 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ № 272

Азимова А.Н.

« 14 » сентября 2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ячейки местная  
организация общероссийской  
общественной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ВОИ) Ленинского  
района

Настерова Г.Б.

« 14 » сентября 2016 г.

#### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по познавательно-речевому  
направлению развития детей»  
(ул.Волжская, 22)

## РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

## Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№ п/п	Наименование (код) ОСИ	Адрес (ОСН)	№ паспорта Доступности ОСИ	Наименование организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Виды стоящих организаций	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЕД ОУ № 272	г. Красноярск, ул. Волжская, 22	2	Муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение «Детский сад №272 общеобразовательного типа с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному развитию детей» города Красноярск Ленинского района	государственная	муниципальное образование города Красноярск	Воспитание и развитие	Дети	-	-

**Примечание:** Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел – объекты образования

3 раздел – объекты социальной защиты населения

4 раздел – объекты физической культуры и спорта

5 раздел – объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел – объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

## РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МНН

Часть 2

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№ № п/п	Вариант обустройства объекта	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов)	Нуждаемость в адаптации	Рекомендуемые виды работ по адаптации <sup>1</sup>	Плановый период (сроки) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <sup>2</sup>	Дата контроля	Результаты контроля <sup>3</sup>	Дата актуализации информации на Карте доступности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Б	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	Полностью реализовано ТСП <sup>4</sup>	Полностью реализовано ТСП			Дата следующего обследования		

<sup>1</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б»

<sup>2</sup> указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категорию или категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

<sup>3</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт; реконструкция; капитальный; инфраструктурное решение с ТСП; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания.

<sup>4</sup> указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ – доступно условно.

<sup>5</sup> фактическая оценка результатов исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами по состоянию доступности – фактически (ф.) – фактически (ф.).

# **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ** **объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)** **№ 1**

## **1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ № 272  
 1.2. Адрес объекта: 660013, г.Красноярск, ул.Волжская, 22  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание: 2 этажей – 1233,6 кв.м  
 - часть здания: 1 этаж – 581,3 кв.м, 2 этаж – 499,9 кв.м, крыльцо – 43,2 кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4630 кв.м  
 1.4. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта: не было  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г. капитального \_\_\_\_\_

## **сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей», МБДОУ № 272  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660013, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Волжская, д.22  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, республиканская, муниципальная) муниципальная  
 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное образование города Красноярск  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информатика, транспорт, жилищный фонд, общегородские услуги и сфера услуг, другие): образование  
 2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание и развитие детей  
 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети  
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды перенесших инфекционные заболевания с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственных функций  
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 141 ребенка  
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## **3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Останься «Полицейшица № 6» (маршрут № 9А, 78, 74, 85, 92).



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таблофором; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть; нет

(описать: \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да; нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№: п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвижающиеся («реслях-колясках»)	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«УД»
4	с нарушениями зрения	«УД»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«УД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «У», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№: №: п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (ходы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, К, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание или организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке, обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями

Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться частичной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с заменой водосборной решетки, поручней) приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах, а также обустройство санитарно-гигиенического помещения (туалета). Условную доступность объекта для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе может обеспечить оказание ситуационной помощи. При развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута частичная доступность объекта для граждан с нарушением зрения.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, капитальный ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, капитальный ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия, капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (ст. остановки транспорта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия, капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия, капитальный ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ) не требуется, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2016-открытая дата (капитальный ремонт)  
в рамках исполнения План адаптации для МГН объекта муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад №272» (МБДОУ № 272)

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации по завершении 1-го этапа плана адаптации: К.О.С - ДУ, Г.У - ДП, по завершении 2-го этапа адаптации: К.С - ДЧ, О.Г.У - ДП

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Провести повторную паспортизацию в 2018-2019 уч.г. ввиду, по результатам проведенных работ, далее после капитального ремонта

4.4. Для принятия решения согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
*(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
дата 29 января 2016г. на сайте: Kartadostupnosti.ru  
*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» февраля 2016 г.
2. Акта обследования объекта от «01» февраля 2016г.
3. Решения Комиссии от «01» февраля 2016 г.



# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

Полное наименование МР ГО

«01» февраля 2016 г.

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ № 272  
 1.2. Адрес объекта г. Красноярск, ул. Волжская, д. 22  
 1.3. Сведения о размещении объекта  
 - отдельно стоящее здание 2. этажей – 1233,6 кв.м  
 - часть здания: 1 этаж – 581,3 кв.м, 2 этаж – 499,9 кв.м, крыльцо – 43,2 кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4630 кв.м  
 1.4. Год постройки здания 1977 г., последнего капитального ремонта – не было  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_

## сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), 660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Волжская, д. 22  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление; аренда; собственность) оперативное управление  
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное образование города Красноярска  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Остановка «Поликлиника № 6» (маршрут № 9А, 78, 74, 83, 92)  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет  
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м  
 3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет



3.2.4 Перекрестки: *предупреждаемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймера;* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

(списать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (\_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МПН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, С, О)
2	Вход (выход) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) ВНД (К, О, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, Г, У) ВНД (С, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, У) ДЧ-И (Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У, О, К) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, У) ВНД-К, О, С

\* Указывается ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧ-В – доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ – доступно частично, ВН – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание или организации сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться частичной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с заменой водосборной решетки, поручней) приведения в соответствие в соответствии с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах, а также обустройство санитарно-гигиенического помещения (туалета). Условную доступность объекта для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе может обеспечить оказание ситуационной помощи. При развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута частичная доступность объекта для граждан с нарушением зрения.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ зоны	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТС <sup>2</sup>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается, технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (капитальный)
8	Все зоны и участки	Ремонт (капитальный)

\* – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ \_\_\_\_\_ не заполняем  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_ не заполняем  
(присылается или исполняется: отчеты, планы, программы, планы)

4.3 Ожидаемый результат (по достоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по достоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется *также не требуется* \_\_\_\_\_

4.4.1 согласование на Комиссии \_\_\_\_\_ не заполняем  
*(наименование: Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды и деятельности для инвалидов и других МН)*

4.4.2 согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другие - указать)* \_\_\_\_\_

не заполняем

4.4.3 техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ нет

4.4.6 другие \_\_\_\_\_ нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается \_\_\_\_\_

нет

4.7. Информация может быть размещена (обсуждена) на Карте доступности \_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

Председатель комиссии: заместитель заведующего по ВМР Букман Е.Ю.  
(Должность, Ф.И.О.)

Букман Е.Ю.  
(Подпись)

Члены рабочей группы: старший воспитатель Мацура И.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

Мацура И.А.  
(Подпись)

педагог-психолог Петухова Т.Ф.  
(Должность, Ф.И.О.)

Петухова Т.Ф.  
(Подпись)

В том числе:  
представители общественных  
организаций инвалидов

председатель ячейки Нестерова Г.Б.  
(Должность, Ф.И.О.)

Нестерова Г.Б.  
(Подпись)



**1 Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**Территории прилегающие к зданию МБДОУ № 272**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ в плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание		
1	Вход (подъезд) на территорию	есть			кнопка вызова персонала расположена высоко, нет ручки нет предупреждающей тактильной плитки не менее чем до 0,8 м. калитки, нет информационной мнемосхемы участка прилегающей территории (при входе в здание)	Все	установить кнопку на уровне досягаемости инвалидов на калитке, установить информационную тактильную плитку, установить мнемосхему	Индивидуальное решение (ситуативная помощь)	ГР

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствие контрастной тактильной направляющей на путях, переездах, высота, места отрыва расположены на возвышенности (приподнятых участках), за высокими бордюрами	С, К, О	Установить скамейки расстоянии не менее чем через 100-150м на доступной высоте, наметить контрастной тактильной информацией на пути движения к входу в здание	КСР, ГР
1.3	Лестница (наружная)	нет				
1.4	Пандус (наружный)	нет		Все	Наступать	КСР
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Нет парковочного места для инвалидов на дороге	К, О	Взаимодействие с ТСЖ по ул. Волжской	Индивидуальное решение
ОБЩИЕ требования к зоне			<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие информации об ОСИ на входе, в т.ч. для инвалидов с нарушениями зрения;</li> <li>- обозначить ширину</li> <li>- отсутствие тактильной информации перед входом (прилегающей)</li> <li>- неровная поверхность покрытия</li> </ul>		Замена асфальтового покрытия, оборудование спортивно - игровых площадок	КСР

не соответствует нормам

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по актам (инд. работы)** в пункте 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К, С, О)		5, 6,	ТСР, КР, ТР

\* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью и частично (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категорию инвалидов); ДЧ - доступно полностью; ВЧД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения без участия организации административной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, и пути движения на территории признаны временно недоступными для всех категорий инвалидов. Для всех категорий инвалидов необходимо организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию. Наличие информации на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на прилегающей территории, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации. Условную доступность объекта для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе может обеспечить оказание ситуационной помощи. При развитии системы информации на объекте с



использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефо-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута частичная доступность объекта для граждан с нарушением зрения. Частичной доступности для инвалидов колясочников можно добиться при организации ситуационной помощи.

**1 Результаты обследования;  
2. Вход (выход) в здание**

Вход в здание МБДОУ № 272

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ п/п	№ фото	Содержание	Значение для инвалидов (категория)	Содержание	Итого работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			<ul style="list-style-type: none"> <li>- не дублируется подъемными устройствами</li> <li>- нет тактильной информации перед маршем лестницы</li> <li>- поручни не соответствуют высоте для дошкольных учреждений (1,5 м)</li> <li>- нет контрастной маркировки крайних ступеней</li> <li>- отсутствует завершающая</li> </ul>	К.О.С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить пандус/платформу</li> <li>- установить тактильную планку за 0,8 м до начала марша лестницы</li> <li>- заменить поручни</li> <li>- нанести маркировку на проступь крайних ступеней</li> <li>- организовать оказание ситуационной</li> </ul>	КР ТР.Орг

					часть поручня на 30 см -подъем ступеней более 0,12м -поперечный уклон более 1-2%	Все	помощи	
2.2	Пандус (наружный)	нет				Все	Установить	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-отсутствуют водоотборные решетки, которые устанавливаются в полу западлицо с поверхностью покрытия пола (ширина просвета в ящик не более 0,015м ромбовидные или квадратные)	Нее	-установить водоотвод -установить водоотборные решетки -организовать оказание ситуационной помощи	КР КР СР
2.4	Дверь (входная)	есть			Дверная ручка круглая, дверь вся черного цвета, не выделена контрастным цветом, кнопка вызова расположена высоко, дверь открывается на встречу входящему, нет предупреждающей тактильной таблички за 0,8м перед расположенной дверью, завышен порог в дверном проеме	Все	Заменить дверную ручку на свободную, установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки дублировать рельефным прифтом), выделить дверь контрастным цветом, установить кнопку вызова на доступной высоте для инвалидов на колясках от 1,3-	КР



2.5	Гамбург	есть	Не соответствует размерам	Все	1,4м.), установить таким образом плитку по ширине дверного 0,8 м перед дверью.	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне					

## II Зак. по численности по зоне:

Наименование коррекционно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации инфраструктуры** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, О, С)			ТСР, КР.

\* указывается ДЧ-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, техническое решение невозможно - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание признан временно недоступным для всех категорий граждан. Для обеспечения полной доступности входа в здание инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации или организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на входе в здание обеспечивает полную доступность для инвалидов с нарушениями зрения.

помощи на входе с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться частичной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с заменой водосточной решетки, поручней) приведения в соответствие в соответствии с нормативными требованиями системы визуальной информации. Условную доступность объекта для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе может обеспечить оказание ситуационной помощи. При развитии системы информации с использованием контрастных и тактильных направляющих на входе и здании, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута частичная доступность объекта для граждан с нарушением зрения.

### 1 Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Пути движения внутри здания в МКУОУ № 272

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Наличие работ
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость инцидента (категория)		
3.1	Коридор (известность, видо-описание)	есть		-узкий коридор -не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов -отсутствует визуальная и тактильная предупредительная информация -препятствия -отсутствуют места отдыха на этаже -отсутствует место для собак проводника -отсутствует ручка с		-заменить двери которые открываются в сторону коридора на двери куче или перевесить их -установить информационно о путях эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов -установить тактильную планку за 0,6 м -выделить и обозначить место для собаки проводника	Орг Гр КР ТСР
					Всё		



3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней и рельефная полоса за 0,8 м до лестничной площадки закрепление сверху	О, С	-организовать оказание ситуационной помощи -установить ручки с тактильными сознавательными знаками опасности Горизонтальное закрепление поручней внизу с горизонтальным закреплением, жетя контрастная окраска первой и последней ступеней, установить рельефную полосу за 0,80 м до начала лестницы	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				Все	Приобрести съемный пандус	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				Все	Нет возможности установить	КР
3.5	Дверь	есть			Нет рельефной информации об объекте	КС	Организовать ситуационную помощь, информацию о помещении дублировать рельефным шрифтом	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Нет акустического оповещения на случай ЧС, зрительная информация (имеется указатели направляющие к запасным выходам)	Все	Организовать ситуационную помощь	КР

ОБЩИЕ требования к зоне				-узкий коридор -отсутствует визуальная и тактильная предупредительная информация при движении	-убрать предметы мешающие на пути движения, уменьшающие ширину путей движения -организовать оказание ситуационной помощи -установить информацию о путях эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов -заменить крутые ручки
-------------------------	--	--	--	--	---

## II Заключение по зоне:

Назначение структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* по пункту 3.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по актам (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ ЗСР, ТР, КР
		№ на плане	№ фото	
Пути движения инвалидов (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) ВП/Д (К, О, С, У)			

\* указывается ДЧ-В - доступно полностью всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступно условно, ВП/Д - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ГСР, техническое решение невозможно - организацией альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) признаны условно доступными для всех категорий инвалидов. Для обеспечения полной доступности путей движения для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации или организованно судоперевода при оказании услуг. Наличие информации, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на путях движения внутри здания с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОП) позволит добиться частичной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах. Частичную доступность объекта для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе может обеспечить оказание ситуационной помощи и развитие системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

**1 Результаты обследования:**  
**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**Зоны целевого посещения объекта МБДОУ № 272**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ п/п	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Внедрение
4.1	Кабина для инвалидов обслуживания	есть			нет рельефных табличек с информацией об объекте и услугах, лестница	О, С	Изготовить информационные таблички, выделить места для инвалидов	ТСР, ГР
4.2	Зал ожидания обслуживания	есть			нет рельефных табличек с информацией об объекте и услугах	О, С	Изготовить информационные таблички, выделить места для инвалидов	ТСР, ГР
4.3	Прилавок для обслуживания	нет						



4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				
4.5	Классификация индивидуального обслуживания	нет				
	ОКЦИИ* - требования к зоне					

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по акциям (тип работ)**
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого посещения объекта	ДЧ-И(К, Г, У) ВНД(С, О)			в пункте 4.1 Акта обследования ОСИ ТСР, ГР

\* указывается ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (техущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, техническое решение не требуется; организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В связи отсутствия тактильных указателей, тактильных плана-схемы учреждения, инвалидам категории «С» будет оказана помощь по сопровождению сотрудников учреждения.

# 1 Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенические помещения

Санитарно-гигиенические помещения МБДОУ № 272

№ п/п	Наименование функционально-компароного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/ НЕТ	№ (а	№ (фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Время работ
5.1	Туалетная комната	есть			Проем двери менее 0,90м, нет опорных поручней у раковины и унитаза, нет кнопки вызова персонала, нет крепления (крючков) для костылей, нет контрастной и тактильной разметки на пути движения к унитазу и раковине, на двери нет информации об объекте, нет	Все	Расширить дверной проем, установка устройства вызова персонала со шнурком, установка поручней у раковины и унитаза, устройство крепления для костылей, нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к	ТСР КР

				указателей доступности объектов для О и К.	равнине и унитазу, устранить значен доступности объекта для О и К (выделить место)
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			
5.3	Вытрезвительная комната (гардеробная)	нет			
	Общественные туалеты в зоне				

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации + (тип работ)**
		№ из плана	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВПД (К, О, С, У) ДЧ, И (Г)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Индивидуальное решение с ГСР, КР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДП-В - доступно частично всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВПД - недоступно

<sup>\*\*</sup>указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения временно недоступны для всех категорий инвалидов. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации. Наличие информации на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОП) позволит добиться максимальной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта санитарно-гигиенического помещения (установка поручней, панд, выключателей на высоте 0,8 м от уровня пола, переоборудованием управления спуска воды в унитазе на боковой стене кабины, установке душевой кабины с дежурным или кнопкой звонка в дежурную комнату, установкой аварийного освещения, крючка не выше 0,8 м от уровня пола). Частичную доступность для инвалидов с нарушением зрения на первом этапе может обеспечить оказание ситуационной помощи и дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.



1 Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте  
Системы информации на объекте МБДОУ № 272

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по устранению объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нет указателей ведущих к целевым зонам	С, У, Г	Изготовление указателей, пиктограмм	ТСР, ГР
6.2	Акустические средства	есть			Нет акустических указателей звука	С, Г	Приобретение акустических указателей звуков	ТСР, ГР
6.3	Тактильные средства	нет			Нет информации указателей выполняемых шрифтом Брайля	С	Изготовление плана-схемы учреждения, табличек с информацией об учреждениях и услугах	ТСР, ГР



«СОГЛАСОВАНО»

Начальник территориального отдела  
главного управления образования  
администрации города Красноярск  
по Ленинскому району

В.Н. Зотов  
« » 2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
заведующий МБДОУ № 272

А.В. Азимова

« » 2016г.

Цилиндр для МГН объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (МБДОУ № 272)

(наименование)

660013, г. Красноярск, ул. Волжская 22, т. 266-97-02

(адрес)

на период 2016 – до капитального ремонта (открытая дата)

№/п/п	Наименование мероприятий по асфальтированию	Категория МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимо финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Создать комиссию по проведению обследования и проектированию МБДОУ № 272	Все	Орг	1	Нет	Январь 2016г	Азимова А.В.
1.2	Назначить ответственных по сопровождению инициативы в учреждении МБДОУ № 272	Все	Орг	1	Нет	Январь 2016г	Азимова А.В.
1.3	Организовать парковку для автомобилей с местами для	Все	Орг	1	Нет	Июль 2016г	Азимова А.В.





	Приобрести и установить водоотборные решетки на входной площадке перед главным входом	Все	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е. Ю
	Приобрести и установить тактильную плитку (ковчсы) перед входной дверью по ширине проема	С	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е. Ю
	Окрасить дверные наличники или край дверного полотна и ручку в отличительные от дверного полотна контрастные цвета	С	ТР	1	Да	Июль 2016г	Буксман Е. Ю
	Приобрести и заменить водоотборную решетку в тамбуре, закрепить и установить ее в уровне с полом	Все	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е. Ю
	Провести демонтаж порога в тамбуре или приобрести съезжий пандус	К	ТР	1	Да	Июль 2016г	Буксман Е. Ю
	Приобрести и заменить поручни на наружной лестнице главного входа	Все	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е. Ю
	Заменить ручку на скобообразную		ТР	1	Да	Июль 2016г	Буксман Е. Ю
	Отрегулировать доводчик на входной двери главного входа или заменить	Все	ТР	1	Да	Март 2016г	Буксман Е. Ю
<b>3.3</b>	<b>По пути движения в здании</b>						Буксман Е. Ю
	Заменить двери, которые открываются в сторону коридора на двери купе или перевернуть их	К	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е. Ю
	Приобрести и установить тактильную плитку за 0,6 м до препятствий в коридоре	С	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е. Ю
	Выделить и обозначить место для сброса проводника	С	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е. Ю
	Приобрести и установить ручки с тактильными обозначениями знаками опасности	С	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е. Ю
	Установить поручни на лестницах с задерживающими частями длинее на 0,3 м.	Все	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е. Ю
	Приобрести и установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестниц	С	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е. Ю
	Нанести маркировку на проступь крайних ступеней лестниц	С	ТР	1	Да	Июль 2016г	Буксман Е. Ю
	Приобрести и разместить на поручнях сведения об уровне этажа (сперху и снизу)	С	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е. Ю

	Отрегулировать доводчики на дверях коридора или заменить	Все	ТР	1	Да	Март 2016г	Буксман Е Ю
	Приобрести и установить тактильную плитку (хотуусы) перед дверями по ширине проема	С	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е Ю
	Окрасить дверные наличники или края дверного полотна и ручку в отличительные от дверного полотна контрастные цвета	С	ТР	1	Да	Июль 2016г	Буксман Е Ю
	Заменить ручки дверей в коридоре на скобообразные	О	ТР	1	Да	Июль 2016г	Буксман Е Ю
	Возвести порог не более 0,025 м	КС	ТР	1	Да	Июль 2016г	Буксман Е Ю
<b>3.4</b>	<b>По tone оказания услуг</b>						
	Не требуется	-	-	-	-	-	-
<b>3.5</b>	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	Установить поручни, штанги	Все	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е Ю
	Установить выключатели на высоте 0,8 м от уровня пола	Все	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е Ю
	Оборудовать управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	Все	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е Ю
	Установить двустороннее связью с дежурным или аварийной звонка в дежурную комнату и аварийное освещение	Все	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е Ю
	Прикрепить крючок для костюмов и других принадлежностей на уровне не выше 0,8 м от уровня пола	Все	ТР	1	Да	Март 2016г	Буксман Е Ю
	Оборудовать кабину личной гигиены женщин	Все	КР	2	Да	По мере финансирования	Буксман Е Ю
<b>3.6</b>	<b>По системе информации</b>						
	Установить информацию об ОСП на входе на территорию учреждения со стороны дверной ручки (рядом с кнопкой)	Все	ТР	1	Да	Сентябрь 2016г	Алакова А В
	Установить информацию о путях эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов в коридоре	Все	КР	2	Да	По мере финансирования	Алакова А В

Устанавливать информирующие обозначения на дверях помещений	Все	ТР	1	Да	Сентябрь 2016г	Александр А.В.
Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью общего туалета, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м, дублировать рельефными знаками	Все	КР	2	Да	По мере финансирования	Александр А.В.

Состояние доступности объекта для МГН						
- на начало планового периода	К	О	С	Г	У	
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ВНД ДУ ДЧ	ВНД ДУ ДЧ	ВНД ДУ ДЧ	ВНД ДУ ДЧ	ВНД ДУ ДЧ	ВНД ДУ ДЧ
- по завершении 2-го этапа адаптации**						

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) представляются планировать и исполнить, в ближайшее время (после обследования объекта) - в текущем году

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (по итогам) - проектное-сметное документацию и последующего выполнения ремонтных работ). Они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по познавательно-речесому направлению  
развития детей» (МБДОУ №272)*

Волжская, 22, г. Красноярск, 660013. Телефон 266-97-412 эл. адрес: sad272@mail.ru  
ОКПО 52291320, ОГРН 1022402058403 ИНН 2462019634/ КПП 246201001

### План-график проведения обследования

Дата обследования	Наименование объекта	№ акта обследования
26.01.2016	Территории, прилегающие к зданию (участка)	1
27.01	Вход в здание	2
28.01	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	3
1.02	Зоны целевого посещения здания	4
3.02	Санитарно-гигиенические помещения	5
5.02	Системы информации на объекте	6

Председатель комиссии  Е. Ю. Букеман